

# **Bellacor** BELLACOR IND COM TINTAS LTDA

FICHA TÉCNICA

## DESCRIÇÃO

#### IMPERMEABILIZANTE ACRILÍCO VEDABEM PAREDES

Tinta Impermeável, elástica, de grande resistência a intempéries. Indicada para proteção em paredes externas sujeitas a batidas de chuvas. Não necessita de Selador.

## DILUIÇÃO

até 10% de água potável na primeira demão para uma boa proteção da parede.

#### **RENDIMENTO**

Até 300 m²/lata com 18 Litros Até 60 m²/galão com 3,6 litros

#### **SECAGEM**

entre demãos: 6 horas

## COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica modificada e aditivos.

#### Especificações técnicas

Viscosidade Brookfield 100-105 Ku 8 - 9 peso específico: 1.36

### **APLICAÇÃO**

- 1- Aplicar sobre superfícies limpas e secas, eliminar completamente manchas de gordura, óleo, sabão, graxa,
- 2- Aplicar com temperatura ambiente entre 10 e 35°C
- 3- Sobre reboco novo, aguardar 30 dias a cura completa do cimento.
- 4- Superficíes com caiação, reboco, reboco fraco, pinturas muito velhas ou calcinadas, aplicar uma demão de fundo preparador de paredes,
- 5- Nunca utilize Cal como fundo da pintura.
- 6- Superfícies com bolor deverão ser lavadas com solução de água e cloro em seguida lavar com água limpa e aguardar secagem.

#### **FISPQ**

- 1.3. Telefones de emergência (15) 3263-2626
- 2. Composição e Informações sobre Ingredientes

Substância Nome Químico

Emulsão Acrílica Modificada, aditivos

- 2.1. Ingredientes que contribuam para o perigo: Não Aplicável
- 2.2. Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: Não Aplicável
- 3. Identificação de Perigos
- 3.1.Perigo mais importânte: Contato com os olhos
- 3.2. Efeitos do produto: Poderá causar irritações
- 4. Medidas de Primeiros Socorros
- 4.1. Inalação: Nenhum
- 4.2. Contato com a pele ou olhos: Lavar com água abundante até remover o produto
- 5. Medidas de Controle de Incêndios: não aplicável (produto não inflamável)
- 6. Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento
- 6.1. Precauções Pessoais
- 6.1.1. Remoção de Fontes de ignição: Não existe Risco
- 6.1.2. Controle de Poeira: Não há
- 6.1.3. Prevenção de contato com a pele: usar óculos e luvas de proteção durante manuseio. mucosas e olhos
- 6.2. precauções ao Meio Ambiente
- 6.2.1. Precauções
- 6.3. Métodos para Limpeza: Detergente e água
- 6.3.1. Recuperação: A embalagem não deve ser reutilizada.
- 6.3.2. Disposição: Dispor em aterros apropriados para produtos não tóxicos
- 7. Manuseio e Armazenamento
- 7.1. Medidas técnicas para manuseio

Manusear de acordo com as normas de segurança estabelicidas

- 7.1.1. Manuseio
- 7.1.2. Prevenção da exposição do trabalhador: Uso de óculos e luvas.
- 7.2.1. Estocagem Livre de umidades
- 7.2.2. Condições de armazenamento adequada Em local fechado, arejado e sob cobertura